



Стандартное оснащение:

- Напряжение 230 V AC
- Клеммное присоединение
- 2 выключателя положения
- Механическое присоединение фланцевое по ISO 5211
- Местный указатель положения
- Степень защиты IP 65

Таблица спецификации SP 0.1

Номер заказа		331.	x	-	x	x	x	x	/	x	x
Изготовление для среды	Климатическое исполнение ¹⁰⁾	Temperatura окружающей среды	Степень защиты								
	умеренной (У)	-25°C + +55°C	IP 54	0							
			IP 67	1							
	умеренной - C4	-25°C + +55°C	IP 67	2							
	тропической (T)	-25°C + +55°C	IP 67	6							
Электрическое присоединение	Питающее напряжение	Схема включения									
На клеммную колодку	230 V AC	Z19	0								
	220 V AC		L								
	24 V AC		3								
На коннектор	230 V AC	Z19	5								
	220 V AC		P								
	24 V AC		8								
Макс. нагрузочный момент ³³⁾	Время полного закрытия ³⁴⁾	Электродвигатель									
16 Nm	10 s/90°	7.3 W	A								
20 Nm (10 Nm) ³⁰⁾		7.3 W	B								
32 Nm	20 s/90°	7.3 W	C								
	40 s/90°	4.7 W	D								
	60 s/90°	3.54 W	E								
	80 s/90°	2.75 W	F								
	120 s/90°	1 W	G								
	160 s/90°	1 W	H								
50 Nm ³¹⁾	40 s/90°	7.3 W	J								
	60 s/90°	4.7 W	K								
	80 s/90°	3.54 W	L								
	120 s/90°	2.75 W	M								
	160 s/90°	1 W	N								
Рабочий угол ⁴¹⁾											
Без упоров	60°		A								
	90°		B								
	120°		C								
	360°		D								
С жесткими упорами ⁴²⁾	90°		F								
Датчик положения	Включение	Выход	Схема включения								
Без датчика	-	-	-								
Датчик сопротивления	Простой	-	1 x 100 Ω 1 x 2 000 Ω	Z5a							
	Двойной	-	2 x 100 Ω 2 x 2 000 Ω	Z6a							
Электронный датчик положения - токовый	Без источника	2-проводник 3-проводник	4 - 20 mA 0 - 20 mA 4 - 20 mA 0 - 5 mA	Z10a Z257a							
	С источником	2-проводник 3-проводник	4 - 20 mA 0 - 20 mA 4 - 20 mA 0 - 5 mA	Z269a Z260a							
Емкостный CPT	Без источника С источником	2-проводник	4 - 20 mA	Z10a Z269a	I J						

Продолжение на дальнейшей странице

Номер заказа

331. x - x x x x / x x

Механическое присоединение		Форма прис. детали			Эскиз	↓
		ISO	Regada	Размер		
Фланец ISO 5211	F03 ⁶¹⁾	D-9	A	9x9		A
		L-9	L	9x9		1
		H-9	B	9x14		B
		SL-11	C	11x11		C
	F04	H-8	B	8x13		D
		D-11	A	11x11		E
		L-11	L	11x11	P-1234a	2
		H-11	B	11x18		F
		SL-11	C	11x11		G
		SV-22	D	Ø22		H
Консоль	F05	D-11	A	11x11		3
		L-11	L	11x11		4
		D-14	A	14x14		J
		L-14	L	14x14		5
		SL-11	C	11x11		K
		SV-22	D	Ø22		L
		H-14	B	14x18		N
	F07	V-12	V	Ø12		6
		D-14	A	14x14		I
		L-14	L	14x14		7
		H-14	C	14x18	P-1493	M
		H-8		8x13		P
Стойка + Рычаг ⁶¹⁾	F07	V-16	V	Ø16		8
		V-20	V	Ø20		9
		-	-	-	P-1235a/A	R
		-	-	-	P-1235a/A, P-0100	S
		-	-	-	P-1235a/B	T
Стойка + Рычаг + Тяга TV 160 ⁶¹⁾		-	-	-	P-1235a/B, P-0210	U
Стойка + Рычаг		-	-	-		V
Стойка + Рычаг + Тяга TV 160		-	-	-		W
Стойка, выходной вал		-	SL-11	C	11x11	
Стойка, выходной вал, шлонка		-	SV-22	D	Ø22	


Добавочное оснащение			Схема включения		↓	↓
A	Разъединение передачи без управление вручную 70)			-	0	0
B	Управление вручную 71)			-	0	1
C	2 добавочные выключатели положения			Z21a	0	2
D	Нагревательное сопротивление с термическим выключателем			Z41a	0	3
E	Нагревательное сопротивление без термического выключателя			Z41a	0	4
H	Позолоченные контакты выключателей. Детали по консультации с заводом-производителем.			-	4	0

Разрешенные комбинации и код исполнения:
A+C=10, A+D=11, B+C=12, B+D=13, A+C+D=14, B+C+D=15, C+D=16, A+E=17, B+E=18, A+C+E=19, B+C+E=20, C+E=21

Примечания:

- 10) Смотри «Рабочая окружающая среда» стр.2.
- 30) Электроприводы самовозбужденные до величины момента указанной в скобках.
- 31) Для момента 50 Nm невозможно специфицировать механическое присоединение A, 1, B, C, R, S.
- 33) Указанным моментом возможно загружать электропривода в режиме S2-10 min, или S4-25%, 6-90 циклов/час. При регулирующей эксплуатации в режиме S4-25%, 90 - 1200 циклов/час нагрузочный момент равный 0.8 максимального загружающего момента.
- 41) Для исполнения электропривода без датчика (331.x-xxxAx) возможно рабочий ход установить в диапазоне 0° вплоть до максимальный ход.
- 42) Электропривод без микровыключателей момента, поэтому не может наезжать на концевые упоры моторно.
- 61) Возможно специфицировать только момент 32 Nm.
- 70) После разъединения передачи помостьюя кнопки (на боковой поверхности) управляетя вручную помостьюя рычага или тяги (в исполнении без ручного колеса).
- 71) Электроприводом можно управлять вручную после разъединения передачи помостьюя ручного колеса, которое находится на верхнем кожухе электропривода (разъединение передачи в этом случае не спецификуется).

Схемы включения SP 0.1



Электрическое присоединение:

На клеммную колодку с 23 клеммами и сечением присоединительного провода макс. 2,5 mm², через 3 кабельные втулки:
 1x M20x1,5 для диаметра кабеля от 8 по 14,5 mm
 2x M16x1,5 для диаметра кабеля от 6 по 10,5 mm

Примечания:


1. Включение лимитировано числом клемм 23, на клеммной колодке электропривода.
2. У электроприводов в исполнении с питающим напряжением 24 VAC не надо включать заземленный провод PE.
3. Другие включения электроприводов как указаны в каталоге, возможны по договору с заводом-изготовителем.

Символическое обозначение:

Z5a	схема включения резистивного датчика, простого
Z6a	схема включения резистивного датчика, двойного
Z10a	схема включения электронного датчика положения или емкостного датчика CPT - 2-проводниковый без источника
Z19a	схема включения электродвигателя с выключателями положения
Z21a	схема включения добавочных выключателей положения
Z41a	схема включения нагревательного сопротивления с термическим выключателем
Z257a	схема включения электронного датчика положения - 3-проводниковый без источника
Z260a	схема включения электронного датчика положения - 3-проводниковый с источником
Z269a	схема включения электронного датчика положения - 2-проводниковый с источником

B1	датчик резистивный, простой
B2	датчик резистивный, двойной
B3	электронный датчик положения, или емкостный датчик
C.....	конденсатор
E1	нагревательное сопротивление
F2	термический выключатель нагревательного сопротивления
I	выходные токовые сигналы
MS	электродвигатель однофазный
R.....	сопротивление
R _L	нагрузочное сопротивление
S3	позиционный выключатель "открыто"
S4	позиционный выключатель "закрыто"
S5	добавочный выключатель положения "открыто"
S6	добавочный выключатель положения "закрыто"
X, X2.....	клеммная колодка

Зскизы SP 0.1






Форма прис. детали: D

Форма прис. детали: L



Форма прис. детали: SL (C)

Форма прис. детали: SV (D)




F05	50	35	M6	14	18	D, L, H, SV
F05	50	35	M6	11	-	D, L, SL
F04	42	30	M5	8	13	H
F04	42	30	M5	11	18	D, L, H, SL, SV
F03	36	25	M5	9	14	D, H, SL
Размер фланца	ØD	Ød	T	U	ØV	Форма присоединительной детали

P - 1234a




P - 1235a/A





Тяга TV 160

P - 0100






Тяга TV 360


P - 0210



P - 1235a/B

Форма прис. детали: **SL (C)**Форма прис. детали: **SV (D)**

P - 1235a/C



Форма присоединительной детали

D-xx (Axx)			L-xx (Bxx)			H-xx (Cxx)			V-xx		
ISO	Regada	Размер	ISO	Regada	Размер	ISO	Regada	Размер	ISO	Regada	Размер
D-xx	Axx	U	L-xx	Bxx	U	H-xx	Cxx	U	V	V-xx	V
D-14	A01	14	L-14	B01	14	H-14	C	14	18	V-12	V
						H-8	C	8	13	V-16	V
										V-20	V
										20	22.5
											6

P - 1493